

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/beczka-metalowa-ocynk-200l-otwor-w-bocznej-scianie-2-b0449-p-46491.html>

Beczka metalowa ocynk 200L otwór w bocznej ścianie 2" B0449

Cena	272,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B0449
Kod producenta	B0449
Kod EAN	5902578454733
Sku	1008863

Opis produktu

Meva B0449 beczka metalowa ocynk 200L otwór w bocznej ścianie 2"

Beczka stalowa Meva B0449 jest pojemnikiem ocynkowanym i ma pojemność 200 litrów. **Meva B0449** wykonana jest z tłoczonej blachy stalowej, a następnie poddana została cynkowaniu. **Beczka Meva B0449** posiada w gwintowany otwór calowy o średnicy 2" umiejscowiony w środkowej części bocznej ściany, przeznaczony do montażu pompy lub kranika. Produkt może być stosowany jako **beczka na paliwo** lub inne ciecze. Ze względu na zabezpieczenie antykorozyjne tj. obustronne cynkowanie pojemnik można użyć jako **beczka na deszczówkę**, a zgromadzoną wodę użyć np. do podlewania roślin.

Cechy charakterystyczne Meva B0449:

- beczka wykonana ze stali obustronnie cynkowanej
- płaszcz spawany z przetłoczeniami wzmacniającymi wytrzymałość beczki
- dno i wieko połączone z płaszczem przez zawijanie i zaciskanie materiału
- połączenie dna i wieka uszczelnione podczas zawijania masą uszczelniającą
- ciśnieniowa kontrola szczelności beczki
- otwór zamknięty zakrętką można zabezpieczyć ochronną osłoną i plombą
- konstrukcja wielokrotnego użytku nadająca się do recyklingu

Dane techniczne Meva B0449:

- Pojemność: 200 litrów
- Grubość blachy wieka / dna / poboczniczy: 1,2 / 1,2 / 1,2 mm
- Materiał: blacha ocynkowana obustronnie
- Otwory: w poboczniczy G2"
- Certyfikaty: UN 1A1/X/250/** **/CZ/MV-IMET 4026
- Średnica: 595 mm
- Wysokość: 820 mm
- Waga: 15 kg

Beczka cynkowana jest dopuszczona do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy wg. międzynarodowych przepisów transportowych **IMDG-Code** - transport morski, **RID** - transport kolejowy, **ADR** - transport drogowy.

UWAGA

Oferowana beczka na wodę deszczową, jest nowa nie używana, jednak z uwagi na swoją specyfikę **może posiadać lekkie uszkodzenia powstałe podczas transportu**. Zdarzają się lekkie otarcia, wgniecenia lub zarysowania.



MacTom
Trade
